



## Relatório fotográfico do edifício da Câmara Municipal de Ielmo

Marinho/RN

Data: 24/02/2021

### 1.1 - OBJETIVO

1.2 O presente relatório tem objetivo de relatar a situação atual da reforma feita anteriormente por gestão passada e situação atual do Edifício da Câmara Municipal de Ielmo Marinho/RN realizada pela empresa MORLIS INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.646.797/0001-73 PROCESSO Nº 019/2019. Em virtude de a nova gestão te assumido em janeiro de 2021. Onde o edifício foi visto que as obra encontra-se inacabada. Com isso foi realizada vistoria in loco em apoio técnico da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Prefeitura de Ielmo Marinho/RN, mediante ofício nº 011/2021 expedido pela Câmara Municipal de Ielmo Marinho/RN.

### 2 - PROBLEMAS APRESENTADOS NO EDIFÍCIO:

1. Falta de acabamentos ao redor nas tomadas;
2. Falta de assessorios nas tomadas;
3. Descasamento das pinturas das paredes;
4. Falta de rejunte entre parede e pia do banheiro;
5. Falta de extintor;

### 3 - RELATORIO FOTOGRAFICOS DA SITUAÇÃO E LOCAIS:


#### FOTO: 01 (SALA DO GABINETE NO 1 PAVIMENTO)



(FALTA DE ACABAMENTO AO REDOR DAS TOMADAS)




**FOTO: 02 (SALA SECRETÁRIA)**



(FALTA DE ESPELHO NAS TOMADAS)

**FOTO: 03 (BANHEIRO DO PLENÁRIO)**




(FALTA DE REJUNTE ENTRE PAREDE E PIÁ DO BANHEIRO)

*[Handwritten signature]*




FOTO: 04 CIRCULAÇÃO



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO NAS PAREDES)

FOTO: 05 (SALA/ SECRETARIA)




(DESCASCAMENTO DAS PINTURAS DAS PAREDES)

*[Handwritten signature]*




FOTO: 06 (BANHEIRO DA SECRETÁRIA)



(FALTA DE FECHADURA NA PORTA)


FOTO: 07 (GABINETES DOS VEREADORES)



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO NAS PAREDES)




FOTO: 08 (GABINETES DOS VEREADORES)



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO NAS PAREDES)

FOTO: 09 (PLENÁRIO)




(ACABAMENTO MAL EXECUTADO)

*[Handwritten signature]*




FOTO: 10 (PLENÁRIO)



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO/RODA PÉ)

FOTO: 11 (SALA DO PRESIDENTE)




(INFILTRAÇÃO DO DRENO DO AR-CONDICIONADO)

*MP*

*X*




FOTO: 12 (SALA DO PRESIDENTE)



(PAREDES COM UMIDADE ASCENDENTE)


FOTO: 13 (PLENÁRIO)



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO NAS PAREDES)




FOTO: 14 (SALA DE ARQUIVOS)



(REBOCO NÃO EXECUTADO)

FOTO: 15 (ESCADA EXTERNA DE ACESSO AO 1 PAV.)



(ACABAMENTO MAL EXECUTADO NAS PAREDES/FISSURAS)

*[Handwritten signature]*






FOTO: 16 (PLENÁRIO)



(REVESTIMENTO EM PORCELANATO DESNIVELADO DEVIDO NÃO TER FEITO NIVELAMENTO DO CONTRAPISO)


FOTO: 17 (PLENÁRIO)



(FORRO APRESENTANDO FISSURAS)




FOTO: 18 CALÇADA EXTERNA



(CALÇADA NÃO EXECUTADA)

FOTO: 19 (JARDINAGEM EXTERNA)



(PLANTAÇÃO DE ARBUSTOS NÃO FEITAS)




FOTO: 20 (JARDINAGEM)



(PLANTAÇÃO DE ARBUSTOS NÃO FEITA)


FOTO: 21 CALCADA EXTERNA



(CALÇADA NÃO EXECUTADA)



FOTO: 22 CALÇADA EXTERNA



(CALÇADA NÃO EXECUTADA)

FOTO: 23 CALÇADA EXTERNA



(CALÇADA NÃO EXECUTADA)



Atenciosamente,

LUCIANA K. MONTEIRO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
CPF: 045.780.494-03

MARCOS ANTONIO LOPEZ PARAGUI  
ENGENHEIRO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
CREA: 2115758014